





TDK Corporation


## HHM1715E1

Osa number:	HHM1715E1
Tootja / bränd:	TDK Corporation
Tootekirjeldus	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
Andmelehed:	 <a href="#">HHM1715E1.pdf</a>
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS vastavuses
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### HHM1715E1 spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	HHM1715E1
TOOTJA	TDK Corporation
KIRJELDUS	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS vastavuses
ANDMELEHT	 <a href="#">HHM1715E1.pdf</a>
SEERIA	HHM
TAGASIMAKSE (MIN)	10dB
FAASI ERINEVUS	180° ±15°
PAKEND	Cut Tape (CT)
PAKETT / KOTT	0603 (1608 Metric)
MUUD NIMED	445-3995-1
PAIGALDUS TÜÜP	Surface Mount
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
TOOTJA STANDARDNE PLIIAEG	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
SISESTAMISE KAOTUS (MAX)	1.0dB
IMPEDANTS - TASAKAALUSTAMATA / TASAKAALUSTATUD	50 / 100 Ohm
SAGEDUSVAHEMIK	3.3GHz ~ 3.9GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Seotud sildid

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1 turustaja	HHM1715E1 tarnija
HHM1715E1 hind	HHM1715E1 pildid	HHM1715E1 pilt
HHM1715E1 PDF-andmeleht	HHM1715E1 allalaaditav andmeleht	HHM1715E1 andmeleht
HHM1715E1 aktsia	Ostke HHM1715E1	Ostke TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation tarnija	TDK Corporation turustaja
TDK Corporation HHM1715E1		

### Seotud tooted

 <p><b>HHM1727D1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17165A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17166A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17153A2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17168B1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17144A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17146A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17152A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1726N1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1726P1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Laos: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>